




## Przekrój A-A



## Rzut z góry



Lp.	Element jazu	Wykaz wad i usterek
1.	Balustrada na moście	- ubytki w powłoce antykorozyjnej
2.	Cokół z cegły klinkierowej	- ubytki w spoinach - braki cegły klinkierowej
3.	Przyczółki (okładziny klinkierowe)	- niewielkie ubytki w spoinach - widoczne nacieki wapienne - graffiti
4.	Przelew stały	- nagromadzone śmieci - roślinność porastająca (kępa trawy)
5.	Wypad kaskadowy (mury boczne)	- ubytki i spękania w okładzinie betonowej

 <b>hydroprojekt</b> Sp. z o.o. w Poznaniu		Inwestycja: <b>Projekt budowlano-wykonawczy          usunięcia namulów z dna rzeki Cybiny          wraz z uzupełnieniem uszkodzeń          brzegów Zbiornika Malta</b>	
Projektował	<b>mgr inż. Dorota Hausa</b> specjalność: konstrukcyjno-budowlana upr. nr WKP0087/ZOOK/14	Nazwa rys.: <b>Jaz - rzut i przekrój</b>	
Sprawił	<b>mgr inż. Maciej Wojtkowiak</b> specjalność: konstrukcyjno-budowlana upr. nr WKP0213/ZOOK/06	Nr arch.      Nr umowy      Skala      Nr rys. 3193/16      DGN. I, 4301.1.2016      1:100 <b>6</b>	
Stwierdził	Data <b>10.2016</b>		
<b>Projekt budowlano-wykonawczy</b>			