

Oddział Malta
(komórka organizacyjna)

Nr sprawy: MA.203.22.2026

Poznań, 09.10.2026 r.

Porównanie złożonych ofert – naprawa sieci hydrantowej poprzez wymianę zasuwy zaworu podziemnego o średnicy DN 80 i przestawienie hydrantu naziemnego o 5 metrów przy budynku HANGARY na oddziale Malta przy ul. Wiankowej 3

1. Przedmiot zamówienia:

naprawa sieci hydrantowej poprzez wymianę zasuwy zaworu podziemnego o średnicy DN 80 i przestawienie hydrantu naziemnego o 5 metrów przy budynku HANGARY na oddziale Malta przy ul. Wiankowej 3

2. Porównanie złożonych ofert

Firma	Oferta netto
Fretless Instalacje Sp. Z o.o.	14 800,00 zł

09.10.2026 r. Jarosław Forycki Kierownik oddziału Malta

.....
Data i podpis kierownika/zastępcy kierownika/
samodzielnego stanowiska pracy