

Remont ogrodzenie przy stadionie lekkoatletycznym



BUDOWNICTWO- FLOS
mgr inż. Piotr Organista

upr. bud. 83/ 81/ Pw
62-080 Tarnowo Podgórne ul. Wenecka 21B/BM-1
tel. 61 221 90 39, kom. 605 063 272
NIP 7780111083 REGON 630719284

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Dla zadania:

Remont ogrodzenia stadionu lekkoatletycznego

Branża: Budowlana

Adres:

Oddział Golęcin Poznań ul. Warmińska 1

Inwestor:

**Miasto Poznań POSiR Samorządowy Zakład Budżetowy
ul. Chwiałkowskiego 34 61-553 Poznań**

Wykonawca dokumentacji:

BUDOWNICTWO- FLOS

Piotr Organista

62-80 Tarnowo Podgórne ul. Wenecka 2B/ 1

Tel. 605 063 272

Upr. Bud.: 83/81/Pw WKP/BO/0549/07

Zawartość projektu:

1. Strona tytułowa
2. Dokumenty formalne
3. Plan sytuacyjny
4. Dokumentacja fotograficzna
5. Opis przedmiotu zamówienia
6. Kosztorys inwestorski
7. Przedmiar robót
8. Specyfikacja ogólna
9. Specyfikacja szczegółowa

Data sporządzenia dokumentacji:

Czerwiec 2017 r.

BUDOWNICTWO- FLOS

mgr inż. Piotr Organista

upr. bud. 83/ 81/ Pw

62-080 Tarnowo Podgórne ul. Wenecka 2B/ BM 1

tel. 61 221 90 39, kom. 605 063 272

NIP 7780111083 REGON 630719284


PIOTR ORGANISTA
Upr bud 83/81/Pw
WKP/BO/0549/07


SPIS ZAWARTOŚCI:

1. Dokumenty formalne
2. Opis przedmiotu zamówienia
3. Kosztorys inwestorski
4. Przedmiar robót
5. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót ogólna
6. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót szczegółowa

Podstawa opracowania:

Dokumentację opracowano na podstawie wytycznych inwestora odnośnie zakresu robót, standardu wykonania i jakości materiałów.

Dokumentacja wykonana jest zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej, wydana jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu mają służyć.



BUDOWNICTWO- FLOS
mgr inż. Piotr Organista
upr. budl. 83/ 81/ Pw
62-080 Tarnowo Podgórne ul. Wenecka 2B/ BM-1
tel. 61 221 90 39, kom. 605 063 272
NIP 7780111083 REGON 630719284

URZĄD WOJEWODY
w Poznaniu

Nr porządk. post. 534
Poczt. nr administr. 66-967

(pieczęć)

Poznań, dnia 10.04.1981 r.

Nr 83/81/Pw

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie §5 ust. 1, § 6 ust. 1 i 3, § 7 i § 13 ust. 1 pkt 2 lit. a

rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 2, poz. 46) stwierdza się, że:

Obywatel (ka) Piotr ORGANISTA

(imię i nazwisko)

magister inżynier budownictwa

(tytuł naukowy - zawodowy)

urodzony(ą) dnia 22 lipca 1954 r. w Poznaniu

posiada przygotowanie zawodowe upoważniające do wykonywania samodzielnej funkcji

Kierownika budowy i robót

(rodzaj funkcji)

konstrukcyjno - budowlanej

w specjalności konstrukcji techniczno-budowlanej

(rodzaj specjalności techniczno-budowlanej)

w zakresie konstrukcji budowlanych

(specjalność zawodowa)

MA-BUA/16

CWD MA-BUA-16 sam. 1007-Kw-W-76 WDA sam. 101-Ki 6600 plom. 110

M-16 P-A, 1177P-kaw



Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-4C1-PFF-3SM *

Pan Piotr Organista o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0549/07
adres zamieszkania ul. Wenecka 2B/ BM-1, 62-080 Tarnowo Podgórne
jest członkiem Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2017-11-30.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-05-24 roku przez:

Jerzy Stroński, Zastępca Przewodniczącego Okręgowej Rady Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

Opis przedmiotu zamówienia- remont ogrodzenia stadionu lekkoatletycznego

Przedmiotem zamówienia jest remont ogrodzenia stadionu lekkoatletycznego na terenie sportowym Oddziału Golęcin POSiRu w Poznaniu przy ul. warmińskiej 1

Zakres robót dotyczy ogrodzenia wokół boiska, balustrady przy schodach na trybunę od strony kortów oraz balustrady przy masztach oświetleniowych i obejmuje:

1. Wycięcie 3 elementów konstrukcyjnych bramy, naprawa uszkodzonych elementów stalowych ogrodzenia
2. Demontaż, naprawa i ponowny montaż bramy od strony tablicy informacyjnej oraz 3 furtek od strony torów kolejowych
3. Oczyszczenie stalowej konstrukcji ogrodzenia oraz dwukrotne malowanie farbami do metalu- kolor do ustalenia zamawiającym
4. Oczyszczenie przez zmycie ciśnieniowe okładziny z piaskowca podmurówki pod ogrodzenie stalowe
5. Uzupełnienie ubytków piaskowca, poprawę mocowania okładzin oraz uzupełnienie spoin pomiędzy płytami okładziny
6. Impregnacja elementów okładzin z piaskowca preparatem Asolin WS

Szczegółowy zakres zawiera przedmiar robót.

Opracował: Piotr Organista



BUDOWNICTWO- FLOS
mgr inż. Piotr Organista
upr. bud. 83/ 81/ Pw
62-080 Tarnowo Podgórne ul. Wenecka 2B/ BM-1
tel. 61 221 90 39, kom. 605 063 272
NIP 7780111083 REGON 630719284

PLAN SYTUACYJNY OBIEKTÓW SPORTOWYCH I INFRASTRUKTURY

POZNAN III - WARMIŃSKA 1

Zaznaczono obiekty przeznaczone do remontu


1. Budynek d. WC
2. Magazyn- Rotunda
3. Ogrózenie stadionu LA
4. Budynek WC- termomodernizacja



Malowanie ogrodzenia przy stadionie lekkoatletycznym- szczegółowy zakres prac w przedmiarze robót



Słupki bramy do likwidacji



Oczyszczenie, malowanie ogrodzenia, naprawa okładziny podmurówki



Naprawa furtek



Oczyszczenie, malowanie ogrodzenia, naprawa okładziny podmurówki



Naprawa bramy przesuwnej, malowanie ogrodzenia, naprawa okładziny podmurówki



Malowanie barier przy słupach oświetlenia i schodach



J. w.



Uzupełnienie ubytków okładziny podmurówki, spoinowanie okładziny