

Opis przedmiotu zamówienia

Lp.	Nazwa usterki	Dokładna lokalizacja	Obmiar	Sposób naprawy
1	Zapadnięte studzienki	II trybuna, poziom 0 osie 5-3	2 szt.	rozebranie kostki, ponowny montaż pokryw studzienek i ułożenie kostki
2	Zapadnięta kostka brukowa i braki kostki przy odwodnieniu i przy płocie w rejonie kas	chodnik przy studziencie pod schodami na promenadę przy kasie nr 1	10 m2	uzupełnić nową kostką
3	Uszkodzone oświetlenie pochylni i lampy zamontowane w nawierzchni z kostki	I trybuna pochylnia	komplet	wykonać uszczelnienie i konserwację
4	Odparzenia okładziny podstaw słupów przy kasach	kasy, I trybuna	2 szt.	uzupełnić betonową zaprawą naprawczą
5	Zapadnięta kratka odwodnienia przy kasach	I trybuna, rejon kas	1szt.	zdemontować i powtórnie osadzić w poziomie
6	Uszkodzone nawierzchnie betonowe przy studniach i przy odwodnieniu liniowym	III trybuna, poziom 0	komplet	regulacja kostki brukowej, demontaż, uzupełnienie podbudowy, ponowny montaż