

Naprawa systemu ppoż. na Oddziale Golęcin POSiR ul. Warmińska 1 Poznań

I. System wizualizacji

Wykonanie naprawy systemu wizualizacji. Obecnie obiekt wyposażony jest w centralę Siemens Cerberud FC722 z podpiętym systemem wizualizacji firmy Ifter. W zakresie naprawy należy zidentyfikować poprawność działania wizualizacji oraz zaktualizować ją w taki sposób aby wszystkie przyłączone do systemu elementy p.poż były widoczne oraz wskazywały poprawnie swój stan pracy. Podłączenie systemu do dwóch punktów (ochrona oraz recepcja hotelu). Zamawiający posiada bazę wraz z hasłem dostępowym do programu wizualizacji.

II. Kłapa

Wymiana na nową kłapy p.poż Belimo BFL24-T-ST -1szt. zamontowanej na kanale wentylacyjnym.