



Tecopol Sp. z o.o.
ul. Paprotna 8
51-117 Wrocław

PROTOKÓŁ Z WYKONANIA PRZEGLĄDU OŚWIETLENIA BOISKA I BUDYNKÓW

Adres wykonania usługi:
Młodzieżowy Ośrodek Sportowy
ul. Gdańska 1
61-123 Poznań

Termin w którym dokonano przeglądu:
07.07.2017r i 09.08.2017r

I. Oświetlenie boiska

W czasie wykonywania przeglądu stwierdzono następujące usterki:

- Uszkodzonych 13 szt. źródeł światła – konieczna wymiana na nowe
- Uszkodzonych 6 szt. układów zapłonowych – konieczna wymiana
- Uszkodzony 1 statecznik – konieczna wymiana
- Luźno wiszące kondensatory (3 szt)w szafach zasilających – wskazane poprawne mocowanie

Szczegółowy opis stwierdzonych usterek:

1. Słup oświetleniowy nr 1
Projektory – uszkodzone 4 źródła światła
Szafa zasilająca – łuszcząca się farba na obudowie stateczników, wskazane oczyszczenie w celu poprawy chłodzenia tych elementów.
2. Słup oświetleniowy nr 2
Projektory – uszkodzone 2 źródła światła
Szafa zasilająca – uszkodzony statecznik w układzie W4A, uszkodzona izolacja przewodów w układzie kondensatorów, łuszcząca się farba obudowy stateczników. Uszkodzony jeden kondensator.
3. Słup oświetleniowy nr 3
Projektory – uszkodzone 1 źródło światła
Szafa zasilająca – luźno wiszące kondensatory (2 szt) a w miejscu ich posadowienia obudowa uszkodzonego kondensatora, łuszcząca się farba obudowy stateczników.
4. Słup oświetleniowy nr 4
Projektory – uszkodzone 1 źródło światła
Szafa zasilająca – łuszcząca się farba obudów stateczników
5. Słup oświetleniowy nr 5
Projektory – uszkodzone 3 źródła światła

- Szafa zasilająca – uszkodzony 1 kondensator, łuszcząca się farba obudów stateczników
6. Słup oświetleniowy nr 6
- Projektory – uszkodzone 2 źródła światła
- Szafa zasilająca – łuszcząca się farba obudów stateczników, zdeformowana kosta łączeniowa statecznika w układzie W15B.

Ponadto wskazane czyszczenie odbłyśników i szyb osłonowych wszystkich projektorów.

II. Oświetlenie budynków

W wyniku dokonanego przeglądu stwierdzono:

- Uszkodzone 3 szt stateczników w oprawach
- Uszkodzone 2 szt układów zapłonowych
- Konieczna wymiana 5 szt źródeł światła
- Wskazane czyszczenie kloszy osłonowych wszystkich lamp

mgr inż. Stanisław Paszkiewicz

Uprawnienia do prac kontrolno-pomiarowych

ŚWIADECTWA KWALIFIKACYJNE

NR E1-3535/517/20167; D1-3534/517/2017

