


ELEWACJA PÓŁNOCNA SALI SPORTOWEJ
SKALA 1:100

UWAGI:

1. Atyka z pływ. żelbetonowa w zym stanie technicznym - do usunięcia.
2. Daszek nad drzwiami wejściowymi w zym stanie technicznym - należy oczyścić daszek z isnąjących tyłków, uzupełnić ubytki, pokryć nowym tyłkiem i na nowo pomalować.
3. Obrobka blacharska podczas korozji rdzy - należy usunąć i zamontować nową.
4. Cokoł budowlany należy oczyścić z osadzków inżynierii mechanicznych i chemizacji, uzupełnić ubytki i ołynować.
5. Człemużnik, uzupełnić ubytki i ołynować.

[illegible]