

Poznań, dnia 20 października 2015r.

NT.5.212.34.2015

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dotyczy :

Postępowania w trybie przetargu nieograniczonego –Dostawa i montaż z uruchomieniem, urządzeń systemu monitoringu wizyjnego INEA Stadionu w Poznaniu, ul. Bułgarska 17.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. w Dz.U. z 2013 r., poz. 907 . z późniejszymi zmianami), zwanej dalej ustawą, informuję, że wpłynęły pytania do treści siwz w w/w postępowaniu o następującej treści:

Pytanie 1

W pkt. 3 SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia) oraz w wielu innych miejscach SIWZ Zamawiający pisze:

„Po modernizacji system monitoringu wizyjnego musi spełniać wymogi określone przez ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej §4.1. oraz §9 dotyczące kategorii rejestracji obrazu miejsc podlegających temu obowiązkowi. ”

Na str. 7 Opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga ponadto aby po zakończeniu realizacji zadania Wykonawca podpisał oświadczenie mówiące o tym, że system po modernizacji spełnia wymogi określone przez ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej §4.1. oraz §9 dotyczące kategorii rejestracji obrazu miejsc podlegających temu obowiązkowi.

W związku z powyższym pytamy czy to na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność aby po zakończeniu prac określonych niniejszą SIWZ system monitoringu INEA Stadionu spełniał wyżej opisane wymogi?

Jeżeli tak, to wykonawcom musi być dokładnie znany obecnie funkcjonujący system monitoringu INEA Stadionu. W związku z tym, prosimy o przekazanie pełnej dokumentacji obecnego systemu monitoringu wizyjnego tak aby możliwa była weryfikacja czy wykonanie modernizacji w sposób określony w niniejszej SIWZ będzie zapewniało zgodność z wymogami określonymi przez ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej §4.1. oraz §9 dotyczące kategorii rejestracji obrazu miejsc podlegających temu obowiązkowi.

Odpowiedź

Wykonawca odpowiada za wykonanie zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej §4.1. oraz §9 dotyczące kategorii rejestracji obrazu miejsc podlegających temu obowiązkowi w zakresie modernizacji monitoringu wizyjnego INEA stadionu objętego niniejszym postępowaniem ujętym w opisie przedmiotu zamówienia.

Pytanie 2

W pkt. 4 SIWZ (Termin wykonania zamówienia):

„Wymagany: do 15.12.2015”

Biorąc pod uwagę stopień skomplikowania niniejszego przedmiotu zamówienia oraz czasy dostaw deklarowane przez poszczególnych producentów, minimalny i optymistyczny czas wykonania niniejszego zamówienia to co najmniej 6 tygodni. Czy w związku z tym w przypadku gdyby Zamawiający nie podpisał umowy do dnia 02.11.2015r. wykonawcy mogą liczyć na przedłużenie terminu wykonania zamówienia o czas niezbędny do prawidłowego wykonania inwestycji?

W przypadku braku zgody na takie przedłużenie Zamawiający musi się liczyć z faktem, iż wykonawcy będą zmuszeni kalkulować kary umowne w składanych przez siebie ofertach.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia terminu realizacji zamówienia

Pytanie 3

W pkt. 5 Opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga dokonania aktualizacji istniejącego oprogramowania DIVA do wersji DIVA VDG Sense 2.4. Cena takiej aktualizacji jest zależna od ilości posiadanych obecnie kamer i elementów systemu monitoringu.

W związku z powyższym w celu umożliwienia wyceny aktualizacji istniejącego oprogramowania DIVA do wersji DIVA VDG Sense 2.4 prosimy o przesłanie wykazu obecnie posiadanych kamer i elementów systemu takich jak serwery, macierze itp.

Odpowiedź

Ze względu na szczególny charakter obiektu INEA Stadionu pod względem bezpieczeństwa nie możemy udostępnić informacji o których mowa powyżej. W celu dokonania wyceny aktualizacji należy posługiwać się kodem instalacji monitoringu wizyjnego INEA Stadionu.

Kod instalacji : CC_DV_SPLP2015v2.3

Kierownik Działu
Technicznego
Andrzej Kras