

NT.5.212.24.2016

## **ODPOWIEDZI NA PYTANIA**

Dotyczy :

Postępowania w trybie przetargu nieograniczonego – Modernizacja Hali Sportów Walk, Poznań, ul. Reymonta 35.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164), zwanej dalej ustawą, Zamawiający informuje, że wpłynęły pytania do treści siwz w w/w postępowaniu o następującej treści:

### **PYTANIA:**

Ponownie prosimy o udzielenie wyjaśnień na zadane wcześniej pytania, ponieważ udzielone odpowiedzi nie wyjaśniają wątpliwości i w konsekwencji przedmiot zamówienia nie jest jednoznacznie określony.

1. Odpowiedź na pytanie nr 3 „Należy wycenić pokrycie dachu zgodnie z dokumentacją” jest niejednoznaczna ponieważ dokumentacja w branży architektonicznej określa wymianę płyt PW/8/B na nowe, natomiast dokumentacja w branży konstrukcyjnej ujęte zostały płyty istniejące PW/8/B zarówno na rysunkach, jak i w obliczeniach. Prosimy ponownie o jednoznaczną odpowiedź, czy istniejące pokrycie dachu należy wymienić.

2. Powołana w odpowiedzi na pytanie 4 dokumentacja techniczna zawiera jedynie krótką wzmiankę na stronie 64, że „należy wykonać na nowo malowanie konstrukcji stalowej przy wcześniejszym przygotowaniu podłoża...” Ponownie prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, że malowanie farbą podkładową i nawierzchniową bez odporności ogniowej (jak w dokumentacji) jest wystarczające oraz o wyjaśnienie sposobu malowania-zabezpieczenia nowoprojektowanych elementów konstrukcyjnych dachu, gdyż dokumentacja tego nie opisuje.

Jednocześnie nadmieniamy, że nasze pytanie i udzielona odpowiedź na pytanie nr 6, tj. że konstrukcję należy obudować płytami ognioodpornymi, zgodnie z dokumentacją dotyczy tylko i wyłącznie nowoprojektowanych nadproży (rys. K05) i taka ilość 3,38 m2 została ujęta w przedmiarze, nie dotyczy żadnych innych elementów konstrukcyjnych

3. W związku z odpowiedzią na pytanie nr 6, prosimy o doprecyzowanie nazwy systemu wraz z określeniem klasy odporności ogniowej.

4. Prosimy o wyjaśnienie, jaką ilość paneli akustycznych należy przyjąć do wyceny (S4).

5. W związku z wymogiem dołączenia do oferty kosztorysu ofertowego, prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o pozycję dotycząc

### **ODPOWIEDZI:**

#### **Ad. 1**

**Należy wycenić wymianę płyt zgodnie z zapisami w opisie architektury i przedmiaru robót**

#### **Ad. 2**

**Ze względu na przeprowadzany remont należy wykonać na nowo malowanie konstrukcji stalowej. Konstrukcja stalowa ma być zabezpieczona do klasy odporności pożarowej R15 dla konstrukcji dachu i R60 dla głównej konstrukcji nośnej. Zabezpieczanie wykonać poprzez malowanie farbami pęczniącymi gr. warstwy dobrac stosownie do wskaźnika masywności przekroju i temp. krytycznej 550C. Elementy wzmocnień oraz istn. elementy konstr. stalowej**

**należy ponadto zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez malowanie. Zestaw malarski dobrać stosownie do kategorii korozyjności C2 i projektowanego okresu trwałości powyżej 15lat.**

**Ad. 3**

**Proszę o zastosowanie odporności ogniowej R60 zgodnie z przyjętym do wyceny systemu. Inwestor nie narzuca rodzaju systemu**

**Ad. 4**

**Płyty akustyczne projektowane są na ścianie przy osi 09.  
W ilości 20,25m<sup>2</sup>**

**Ad. 5**

**Należy do kosztorysu ofertowego utworzyć dodatkowy dział „centrale wentylacyjne” i dodaniu pozycji - zakupu, dostawy, montażu i uruchomienia central wentylacyjnych w ilości 2 szt**

Z-ca Kierownika  
Działu Technicznego  
Małgorzata Górską