

Zdjęcia stanu istniejącego

Maszt nr 1



Maszt nr 2 (fragment) oraz zalegające na terenie elementy stalowe i drewniane



Donice betonowe



Opona i stojak na parasol ogrodowy



Zalegające na terenie elementy stalowe i drewniane oraz zniszczone części betonowych wzmocnień wokół tarasu, cz. I



Zniszczone części betonowych wzmocnień wokół tarasu, cz. II



Zalegające na terenie elementy stalowe i drewniane oraz zniszczone części betonowych wzmocnień wokół schodów



Płot z drewna, cz. I



Płot z drewna, cz. II




Fragment balustrady stalowej



Samosiewy, cz. I



Samosiewy, cz. II



Samosiewy, cz. III

