

Zdjęcia usterek do naprawy na Stadionie Miejskim

| Lp. | Nazwa usterki                            | Dokładna lokalizacja                | Zdjęcie poglądowe   |
|-----|--|-------------------------------------|---|
| 1   | zalanie rozdzielni na III trybunie       | rozdzielnia na III trybunie         |  A photograph showing a vertical crack and water staining on a light-colored wall. A date stamp '02/01/2019' is visible in the bottom right corner.   |
| 2   | pęknięcie schodkowe ściany na I trybunie | hol główny na I trybunie            |  A photograph of a wall with a stepped crack. A framed picture of a soccer player is visible on the wall above the crack. A date stamp '02/01/2019' is visible in the bottom right corner. |
| 3   | pęknięcie pionowe ściany na III trybunie | pomieszczenie VIP (Business Lounge) |  A photograph showing a vertical crack in a wall. A person's leg is visible in the foreground. A date stamp '16/01/2019' is visible in the bottom right corner.                           |

Zdjęcia usterek do naprawy na Stadionie Miejskim

| Lp. | Nazwa usterki                                  | Dokładna lokalizacja          | Zdjęcie poglądowe  |
|-----|--|-------------------------------|--|
| 4   | zalanie wentylatorowni na I trybunie           | wentylatorownia na I trybunie |    |
| 5   | wyciek z instalacji wodociągowej na I trybunie | poziom Silver                 |   |
| 6   | zalanie na IV trybunie                         | archiwum POSiR                |  |



Zdjęcia usterek do naprawy na Stadionie Miejskim

| Lp. | Nazwa usterki                          | Dokładna lokalizacja | Zdjęcie poglądowe   |
|-----|--|----------------------|---|
| 7   | zacieki w kasach                       | kasa nr 2 i 3        |  08/02/2019   |
| 8a  | pęknięcie ściany w loży prezydenckiej  | loża prezydencka     |  08/02/2019  |
| 8b  | pęknięcie podłogi w loży prezydenckiej | loża prezydencka     |  08/02/2019 |

# Zdjęcia usterek do naprawy na Stadionie Miejskim

| Lp. | Nazwa usterki                            | Dokładna lokalizacja   | Zdjęcie poglądowe  |
|-----|--|--|--|
| 9   | zalewanie wodą opadową na III trybunie   | loggie na III trybunie   |    |
| 10  | pęknięcie dylatacji na II i III trybunie | promenada na styku II i III trybuny  |   |
| 11  | zastoiny wody opadowej na II trybunie    | wejście c1, pierwszy rząd krzeseł: nr 21-24, trzeci rząd krzeseł: nr 12-16 |  |



Zdjęcia usterek do naprawy na Stadionie Miejskim

| Lp. | Nazwa usterki                                     | Dokładna lokalizacja                 | Zdjęcie poglądowe  |
|-----|---|--------------------------------------|--|
| 12  | odpadający tynk na I trybunie                     | klatka schodowa J-K na I trybunie    |    |
| 13  | odpadający tynk na I trybunie                     | wejście na I trybunę                 |   |
| 14  | miejscowe uszkodzenia nawierzchni na III trybunie | wejście na promenadę na III trybunie |  |


Zdjęcia usterek do naprawy na Stadionie Miejskim

| Lp. | Nazwa usterki                                 | Dokładna lokalizacja                      | Zdjęcie poglądowe  |
|-----|---|---|--|
| 15  | uszkodzenia powłoki żywicznej na III trybunie | promenada na III trybunie – 18 miejsc     |    |
| 16  | pęknięcie dylatacji na III trybunie           | promenada na III trybunie                 |   |
| 17  | uszkodzenia powłoki żywicznej na IV trybunie  | klatka schodowa -7/-5, 5/7 na IV trybunie |  |



Zdjęcia usterek do naprawy na Stadionie Miejskim

| Lp. | Nazwa usterki                                    | Dokładna lokalizacja         | Zdjęcie poglądowe  |
|-----|--|------------------------------|--|
| 18  | zalewanie klatki schodowej na I trybunie         | klatka schodowa VIP          |    |
| 19  | uszkodzenie powłoki żywicznej na I i II trybunie | promenada na I i II trybunie |   |
| 20  | zalewanie na I trybunie                          | klatka schodowa VIP          |  |

| Zdjęcia usterek do naprawy na Stadionie Miejskim |                                      |   |  |
|--|--------------------------------------|---|--|
| Lp.  | Nazwa usterki                        | Dokładna lokalizacja                              | Zdjęcie poglądowe  |
| 21   | przeciek z promenady na III trybunie | wejście do klatki VIP pod promenadą na poziomie 0 |  |